


שיקום מעלה נחל השופט

מצב קיים



צילום: ניצן זוהר 2025

תוכנית



שיקום והגבלת דרכי מצעים לשימוש רכב תפעולי/טיילות רגלית ואופניים



שער חסימה לרכב



שער חסימה קיים



מעקה חסימה לרכב



מעקה חסימה קיים



צמצום בדרכי עפר טישטוש ושיקום שטחים מופרים



שיקום נזקי השריפה



שיקום בתי גידול והעשרת מיני צומח



שימור והגנה על ריכוזי פריחה ייחודיים



שטח שמורה 2025 שטח שריפה 2025 מעיין

יער קק"ל גבול הפרויקט

